

6.4.7 Florstadt – Staden

3		Technischer Hochwasserschutz		
3.5.1		Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken		
Maßn.-Nr. NI 8	Objektschutz Parkstraße und Pfarrgasse			
Beschreibung	An der Parkstraße sind ein Wohngebäude und Nebengebäude eines Gebäudekomplexes, in der Pfarrgasse zwei Gebäude beim 100-jährlichen Hochwasser von Überschwemmungen betroffen.			
Empfehlung	Prüfung des Umfangs der Betroffenheit. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes an Wohngebäuden.			
rioritätsstufe	Prüfen			
Planungsstand	Vorschlag	WRRL-Bezug	nein	
Quelle	Darstellung in HWGK	Kartenblatt	G-12	
Kontakt	Stadt Florstadt, Bereich Umweltberatung Freiherr-vom-Stein-Str.1, 61197 Florstadt			
Bewertung	HW-Risiko	HW-Abfluss	Aufwand	Vorteil
	o	o	(o)	o
Grafik				