

6.6.3 Büdingen – Rinderbügen

3		Technischer Hochwasserschutz	
3.5.1		Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken	
Maßn.-Nr. S 3	Objektschutz Mühlgasse		
Beschreibung	In der Mühlgasse ist ein Gebäude eines Anwesens beim 100-jährlichen Hochwasser untergeordnet von Überschwemmungen betroffen. Erste Betroffenheiten bestehen bereits bei HQ ₁₀ .		
Empfehlung	Prüfung des Umfangs der Betroffenheit. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes.		
Prioritätsstufe	Prüfen		
Planungsstand	Vorschlag	WRRL-Bezug	nein
Quelle	Darstellung in HWGK	Kartenblatt	G-33
Kontakt	Magistrat der Stadt Büdingen, Stadtbauamt Eberhard-Bauner-Allee 16, 63654 Büdingen		
Bewertung	HW-Risiko	HW-Abfluss	Aufwand
	o	o	(o)
Grafik			