

3 3.5.1 Technischer Hochwasserschutz Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken					
Maßn.-Nr. U 8		Objektschutz Mühlgasse			
Beschreibung		Am Übergang Mühlgasse / Nieder-Mörler Straße ist ein Wohngebäude mit Nebengebäuden beim 100-jährlichen Hochwasser von Überschwemmungen betroffen.			
Empfehlung		Prüfung des Umfangs der Betroffenheit. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes.			
Prioritätsstufe		Prüfen			
Planungsstand		Vorschlag	WRRL-Bezug	nein	
Quelle		Darstellung in HWGK	Kartenblatt	G-47	
Kontakt		Gemeinde Ober-Mörlen, Bereich Umweltverwaltung Frankfurter Straße 31, 61239 Ober-Mörlen			
Bewertung		HW-Risiko	HW-Abfluss	Aufwand	Vorteil
		o	o	(o)	o
Grafik					