

6.3.2 Florstadt – Leidhecken

<b>3 3.5.1</b>	<b>Technischer Hochwasserschutz Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken</b>			
<b>Maßn.-Nr. H 1</b>	<b>Objektschutz Bingenheimer Straße</b>			
<b>Beschreibung</b>	In der Bingenheimer Straße ist eine am Feldrand errichtete Halle ab dem 10-jährlichen Hochwasser von Überschwemmungen betroffen.			
<b>Empfehlung</b>	Prüfung des Umfangs der Betroffenheit. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes an Gebäuden.			
<b>Prioritätsstufe</b>	Prüfen			
<b>Planungsstand</b>	Vorschlag	<b>WRRL-Bezug</b>	nein	
<b>Quelle</b>	Darstellung in HWGK	<b>Kartenblatt</b>	G-49	
<b>Kontakt</b>	Stadt Florstadt, Bereich Umweltberatung Freiherr-vom-Stein-Str.1, 61197 Florstadt			
<b>Bewertung</b>	HW-Risiko	HW-Abfluss	Aufwand	Vorteil
	o	o	(o)	o
<b>Grafik</b>				