

6.3.3 Reichelsheim – Reichelsheim

4 4.5.2	Weitere Handlungsbereiche Katastrophenschutzmanagement			
Maßn.-Nr. H 2	Einschränkung Flugbetrieb			
Beschreibung	Start- und Landebahn des Flugplatzes Reichelsheim sind beim 100-jährlichen Hochwasser vollständig überflutet, Teilbereiche sind bereits bei HQ ₁₀ betroffen.			
Empfehlung	Empfohlen wird, bei sich abzeichnendem größeren Hochwasser den Betrieb des Flughafens einzustellen.			
Prioritätsstufe	Vorzug			
Planungsstand	Vorschlag	WRRL-Bezug	nein	
Quelle	Darstellung in HWGK	Kartenblatt	G-49	
Kontakt	Wetteraukreis, Fachstelle Wasser- und Bodenschutz Homburger Straße 17, 61169 Friedberg (Hessen)			
Bewertung	HW-Risiko	HW-Abfluss	Aufwand	Vorteil
	+	0	-	+
Grafik				