

6.5.13 Ortenberg – Selters

3 3.5.1	Technischer Hochwasserschutz Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken			
Maßn.-Nr. NR 22	Objektschutz Neumühle			
Beschreibung	Die am nördlichen Ortsrand gelegene Neumühle ist schon bei HQ ₁₀ von Überschwemmungen betroffen.			
Empfehlung	Prüfung des Umfangs der Betroffenheit. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes.			
Prioritätsstufe	Prüfen			
Planungsstand	Vorschlag	WRRL-Bezug	nein	
Quelle	Darstellung in HWGK	Kartenblatt	G-27	
Kontakt	Stadtverwaltung Ortenberg, Bauamt Lauterbacher Straße 2, 63683 Ortenberg			
Bewertung	HW-Risiko	HW-Abfluss	Aufwand	Vorteil
	o	o	(o)	o
Grafik				