

3		Technischer Hochwasserschutz	
3.5.1		Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken	
Maßn.-Nr. U 11	Objektschutz „Am Goldloch“		
Beschreibung	In der Straße „Am Goldloch“ ist ein Wohngebäude beim 100-jährlichen Hochwasser von Überschwemmungen betroffen.		
Empfehlung	Prüfung des Umfangs der Betroffenheit. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes.		
Prioritätsstufe	Prüfen		
Planungsstand	Vorschlag	WRRL-Bezug	nein
Quelle	Darstellung in HWGK	Kartenblatt	G-47
Kontakt	Gemeinde Ober-Mörlen, Bereich Umweltverwaltung Frankfurter Straße 31, 61239 Ober-Mörlen		
Bewertung	HW-Risiko	HW-Abfluss	Aufwand
	o	o	(o)
Grafik			