

3 3.5.1	Technischer Hochwasserschutz Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken			
Maßn.-Nr. W 28	Objektschutz Bahnhofstraße / Steinfurter Straße			
Beschreibung	In der Bahnhofstraße sind mehrere Gebäude ab dem 10-jährlichen Hochwasser von Überschwemmungen betroffen. Betroffen sind auch die Gebäude in der 2. Bebauungsreihe an der Steinfurter Straße, zwei Gebäude und die Gewächshäuser einer in der Talau gelegenen Gärtnerei			
Empfehlung	Prüfung des Umfangs der Betroffenheit. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes an Gebäuden.			
Prioritätsstufe	Ergänzung			
Planungsstand	Vorschlag	WRRL-Bezug	nein	
Quelle	Darstellung in HWGK	Kartenblatt	G-39	
Kontakt	Gemeinde Rockenberg, Bauamt Obergasse 12, 35519 Rockenberg			
Bewertung	HW-Risiko	HW-Abfluss	Aufwand	Vorteil
	+	o	(o)	+
Grafik				