

<b>3</b> <b>3.5.1</b>	<b>Technischer Hochwasserschutz</b> <b>Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken</b>			
<b>Maßn.-Nr. W 30</b>	<b>Objektschutz Halle</b>			
<b>Beschreibung</b>	An der Griedeler Straße ist eine Halle beim 100-jährlichen Hochwasser von Überschwemmungen betroffen.			
<b>Empfehlung</b>	Prüfung des Umfangs der Betroffenheit. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes an Gebäuden.			
<b>Prioritätsstufe</b>	Prüfen			
<b>Planungsstand</b>	Vorschlag	<b>WRRL-Bezug</b>	nein	
<b>Quelle</b>	Darstellung in HWGK	<b>Kartenblatt</b>	G-39	
<b>Kontakt</b>	Gemeinde Rockenberg, Bauamt Obergasse 12, 35519 Rockenberg			
<b>Bewertung</b>	HW-Risiko	HW-Abfluss	Aufwand	Vorteil
	o	o	(o)	o
<b>Grafik</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">                 VSG „Wetterau“                  FFH „Salzwiesen bei Rockenberg“             </div> 			