

6.3.9 Hungen – Hungen

3		Technischer Hochwasserschutz		
3.5.1		Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken		
Maßn.-Nr.	H 15	Objektschutz Untermühle		
Beschreibung	Gebäude der am Ende des Müllerwegs gelegenen Untermühle sind beim 100-jährlichen Hochwasser von Überschwemmungen betroffen. Erste Betroffenheiten bestehen bereits bei HQ ₁₀ .			
Empfehlung	Prüfung des Umfangs der Betroffenheit. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes an Gebäuden.			
Prioritätsstufe	Prüfen			
Planungsstand	Vorschlag	WRRL-Bezug	nein	
Quelle	Darstellung in HWGK	Kartenblatt	G-53	
Kontakt	Magistrat der Stadt Hungen, Fachbereich 3 – Technische Dienste Kaiserstraße 7, 35410 Hungen			
Bewertung	HW-Risiko	HW-Abfluss	Aufwand	Vorteil
	o	o	(o)	o
Grafik				