

6.5.4 Schöneck – Budesheim

<b>3 3.5.1</b>	<b>Technischer Hochwasserschutz Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken</b>			
<b>Maßn.-Nr. NR 4</b>	<b>Objektschutz Kilianstädter Straße</b>			
<b>Beschreibung</b>	In der Kilianstädter Straße ist das Vereinsheim des Angelsportvereins und ein Gebäude der Fa. Clim Air bei HQ <sub>100</sub> von Überschwemmungen betroffen. Erste Betroffenheiten bestehen bereits bei HQ <sub>10</sub> .			
<b>Empfehlung</b>	Prüfung des Umfangs der Betroffenheit. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes (dem Wasserverband Nidder-Seemenbach sind die Hochwasserprobleme bekannt; er beabsichtigt, hier entsprechende Schutzmaßnahmen umzusetzen).			
<b>Prioritätsstufe</b>	Prüfen			
<b>Planungsstand</b>	Vorschlag	<b>WRRL-Bezug</b>	nein	
<b>Quelle</b>	Darstellung in HWGK	<b>Kartenblatt</b>	G-21	
<b>Kontakt</b>	Gemeinde Schöneck, FB2 Ordnungswesen Herrnhofstraße 7, 61137 Schöneck			
<b>Bewertung</b>	HW-Risiko	HW-Abfluss	Aufwand	Vorteil
	o	o	(o)	o
<b>Grafiken</b>				