

3 3.5.1	Technischer Hochwasserschutz Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken			
Maßn.-Nr. NR 6	Objektschutz Kirchgasse			
Beschreibung	In der Kirchgasse sind 2 Gebäude, darunter die Kindertagesstätte Löwenzahn, beim 100-jährlichen Hochwasser von Überschwemmungen betroffen.			
Empfehlung	Prüfung des Umfangs der Betroffenheit. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes.			
Prioritätsstufe	Prüfen			
Planungsstand	Vorschlag	WRRL-Bezug	nein	
Quelle	Darstellung in HWGK	Kartenblatt	G-21	
Kontakt	Gemeinde Schöneck, FB2 Ordnungswesen Herrnhofstraße 7, 61137 Schöneck			
Bewertung	HW-Risiko	HW-Abfluss	Aufwand	Vorteil
	o	o	(o)	o
Grafiken				