

3 3.2.2		Technischer Hochwasserschutz Ertüchtigung eines vorhandenen Schutzbauwerks		
Maßn.-Nr. U 9	Objektschutz Exmar GmbH			
Beschreibung	Die Betriebsgebäude der Exmar GmbH in der Adam-Geck-Straße sind durch Hochwasserschutzanlagen geschützt ([U6]). Beim 100-jährlichen Hochwasser sind sie aufgrund einer Hinterströmung des östlichen Hochwasserschutzdamms dennoch von Überschwemmungen betroffen.			
Empfehlung	Schließen der in der Schutzlinie bestehenden Lücke durch Verlängerung des östlichen Hochwasserschutzdamms.			
Prioritätsstufe	Ergänzung			
Planungsstand	Vorschlag	WRRL-Bezug	nein	
Quelle	Darstellung in HWGK	Kartenblatt	G-47	
Kontakt	Gemeinde Ober-Mörlen, Bereich Umweltverwaltung Frankfurter Straße 31, 61239 Ober-Mörlen			
Bewertung	HW-Risiko	HW-Abfluss	Aufwand	Vorteil
	+	o	(o)	+
Grafik				