

3 3.5.1	Technischer Hochwasserschutz Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken			
Maßn.-Nr. U 10	Objektschutz Hüftersheimer Mühle			
Beschreibung	Die Gebäude der Hüftersheimer Mühle können ab HQ ₁₀ von Überschwemmungen betroffen sein.			
Empfehlung	Prüfung des Umfangs der Betroffenheit. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes.			
Prioritätsstufe	Prüfen			
Planungsstand	Vorschlag	WRRL-Bezug	nein	
Quelle	Darstellung in HWGK	Kartenblatt	G-47	
Kontakt	Gemeinde Ober-Mörlen, Bereich Umweltverwaltung Frankfurter Straße 31, 61239 Ober-Mörlen			
Bewertung	HW-Risiko	HW-Abfluss	Aufwand	Vorteil
	o	o	(o)	o
Grafik				