

Sanierungsfall „ehemaliges Bitumenwerk Riehm“ in Edermünde – Besondere Aspekte der Bearbeitung eines Altlastenfalles

M. Woisnitza, HIM GmbH, Bereich Altlastensanierung (HIM-ASG), Biebesheim
H. Dünkel und D. Schade, Das Baugrundinstitut Dipl. Ing. Knierim GmbH, Hann.Münden

Inhaltsübersicht:

1. Einleitung
2. Nutzung und Historie
3. Schadenscharakteristik
4. Boden- und Grundwassersanierung
5. Schadenserkundung Fahne
6. Ergebnisse und Bewertung
7. Zusammenfassung
8. Ausblick

Kontakt:

Dipl.-Geologe Michael Woisnitza, E-mail: michael.woisnitza@him.de